

UWAGA

Uwaga dla nabywców pojazdu Kia Carnival GS 27391

W trakcie eksploatacji nastąpił na głowicy przedmuch do układu chłodzenia.
Konieczna wymiana uszczelki.